

TEST REPORT

報告號碼：HU30068A/2021

頁數：1 of 2

日期：2021 年 03 月 31 日

華夏海灣塑膠股份有限公司

苗栗縣頭份市民族路 571 號

以下測試樣品係由客戶所提供及確認：

產品名稱：PVC 軟皮

我們依照客戶的要求,根據客戶送交之樣品進行測試結果如下：

測試要求：FMVSS 302 (49 CFR 571.302) 汽車內裝材料防火試驗

測試方法及結果：--- 詳附頁 ---

收樣日期：2021年03月24日

測試日期：2021年03月24日 ~ 2021年03月30日

Signed for and on behalf of
SGS Taiwan Ltd.

楊超然

主任



此報告是本公司依照背面所印之通用服務條款所簽發，此條款可在本公司網站 <http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions> 閱覽，凡電子文件之格式依 <http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions> 之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責，此文件不妨礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製。任何未經授權的變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容，皆為不合法，違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。

TEST REPORT

報告號碼：HU30068A/2021

頁數：2 of 2

測試結果：

FMVSS 302 汽車內裝材料防火試驗

符合

	緯向			經向		
	燃燒長度 (mm)	燃燒時間 (sec.)	燃燒速率 (mm/min)	燃燒長度 (mm)	燃燒時間 (sec.)	燃燒速率 (mm/min)
1.	0	0	SE	0	0	SE
2.	0	0	SE	0	0	SE
3.	0	0	SE	0	0	SE

Note: SE =自行熄滅. 材料被點燃但火焰在材料夾持點起始端 38mm 前自行熄滅。


測試要求： 燃燒速率不得超過 102 mm/min.

結論： 由客戶送交之樣品，經過試驗符合 FMVSS 302 (49 CFR 571.302) 汽車內裝材料防火試驗之要求。

備註：

1. 本報告不得分離，分離使用無效。
2. 測試結果的符合性判定不納入量測不確定度。

- 照片 -



照片 A: 測試樣品外觀

---以下空白---

此報告是本公司依照背面所印之通用服務條款所簽發，此條款可在本公司網站 <http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions> 閱覽，凡電子文件之格式依 <http://www.sgs.com.tw/Terms-and-Conditions> 之電子文件期限與條件處理。請注意條款有關於責任、賠償之限制及管轄權的約定。任何持有此文件者，請注意本公司製作之結果報告書將僅反映執行時所紀錄且於接受指示範圍內之事實。本公司僅對客戶負責，此文件不妨礙當事人在交易上權利之行使或義務之免除。未經本公司事先書面同意，此報告不可部份複製。任何未經授權的變更、偽造、或曲解本報告所顯示之內容，皆為不合法，違犯者可能遭受法律上最嚴厲之追訴。除非另有說明，此報告結果僅對測試之樣品負責。