


- 面 徑：** 3"(無溫度調整鈕)、4"、6"
- 外 殼：** 不鏽鋼304
- 鏡 面：** P.C.聚碳酸酯
- 刻 度 盤：** 白底黑刻度及字
- 精 確 度：** $\pm 1\%$ F.S.(ASME B40.3)
- 螺 牙 材 質：** 不鏽鋼304、不鏽鋼316
- 探 棒 材 質：** 不鏽鋼304、不鏽鋼316
- 接 續 牙 口：** 1/4"、3/8"、1/2"NPT、PT(R)、PF(G)或其他
- 接點型式及容量：** SPST，(滑動式或磁簧式)，0.4A@110Vac
- 接 點 材 質：** 銀合金接點
- 接 點 數 選 擇：** 上限；下限；上、下限；下、上限
上、上限；下、下限；其他
- 接 線 方 式：** 端子型或出線型或
ISO4400(DIN43 650A)接線盒
- 探 棒 直 徑：** $\varnothing 8\text{mm}$ (標準)或其他
- 探 棒 長 度：** 2.5"(63mm)~100"(2500mm)
- 適 用 場 合：** 各種需要測量流體溫度之場合(管道、設備、桶槽、環境...等)。



SJTS系列 - 接點直結底接膨脹式溫度計

正面示意圖

側面示意圖




尺寸圖:

尺寸	A	B1	B2	C1	C2	D	S
3"(75mm)	70mm	85mm	75mm	47mm	37mm	1/4"	3"
4"(100mm)	100mm	118mm	108mm	49mm	37mm	3/8"	4"
6"(150mm)	139mm	159mm	146mm	47mm	35mm	其他	其他

溫度範圍表:

代碼	°C	代碼	°C	代碼	°C
H14	-5/50	H24	-50/50	H34	0/200
H15	-10/50	H25	-50/100	H35	0/250
H16	-10/115	H26	-50/500	H36	0/300
H17	-20/100	H27	0/50	H37	0/400
H18	-20/120	H28	0/55	H38	0/500
H19	-20/180	H29	0/60	H39	0/600
H20	-30/70	H30	0/100	H40	0/650
H21	-30/80	H31	0/120	OP	選購
H22	-40/80	H32	0/150		
H23	-50/40	H33	0/160		

螺牙安裝型式:



P.S 因產品更新設計及升級要求而變更尺寸不另行通知,訂貨時可來電確認以上尺寸有無變動。

如何選購：

完整序號				說明	
系列	SJTS			接點直結底接膨脹式溫度計	
面徑	30			3"(75mm) <無溫度調整鈕>	
	40			4"(100mm)	
	60			6"(150mm)	
螺牙材質	S			不鏽鋼304	
	6			不鏽鋼316	
探棒直徑	3			Ø 8mm	
	O			其他	
接續螺牙	4			1/2"	
	O			其他，例如：法蘭口	
螺牙規格	N			NPT	
	R			PT(R)	
	G			PF(G)	
	O			其他，例如：法蘭口	
牙口安裝模式	SF			公牙固定型	
	WT			無螺牙型	
	UF			擋片由令母牙型	
	UM			擋片由令公牙型	
	DU			固定由令雙套牙型	
	CF			滑動由令公牙型	
	OP			其他，例如：法蘭口	
探棒長度	mm			多少毫米長度	
	inch			多少英吋長度	
接點型式	S			滑動式	
	M			磁簧式	
接線數量	2			二線	
	3			三線	
	4			四線	
接點數量	H			上限	
	L			下限	
	HL			上下限	
	LH			下上限	
	HH			上上限	
	LL			下下限	
	OP			其他	
接線方式	1			端子型	
	2			出線型	
	3			ISO4400(DIN43 650A)接線盒	
高點遺留針	N			無	
	Y			有	
溫度範圍			代碼	參考溫度範圍表	

選型範例：


型號： - - - - - - - - - - - - -

Model: SJTS - 40 - S - 3 - 4 - N - UM - mm - S - 2 - H - 1 - N - H26


電氣作動圖

0~設定點 ON/OFF

上限1接點 H




下限1接點 L




電氣作動圖

0~設定點 ON/OFF


上. 下限2接點 H.L




上上限2接點 H1.H2



下下限2接點 L1.L2



下上限2接點 L.H



二線接線圖

接點型號:



S-2-H: 滑動式
M-2-H: 磁簧式
C: 指針接點



S-2-L: 滑動式
M-2-L: 磁簧式
C: 指針接點



二線外觀接線圖



三線接線圖

接點型號:

S-3-HL: 滑動式
M-3-HL: 磁簧式
C: 指針接點



S-3-HH: 滑動式
M-3-HH: 磁簧式
C: 指針接點







S-3-LL: 滑動式
M-3-LL: 磁簧式
C: 指針接點



S-3-LH: 滑動式
M-3-LH: 磁簧式
C: 指針接點



三線外觀接線圖



接點容量及型式

電壓	抵抗負荷	誘導負荷
AC 110V	0.4 A	0.05A
AC 220V	0.2 A	0.025A
DC 110V	0.02 A	
DC 220V	0.01 A	
接點常態	常開	常閉
NORMAL	OPEN	CLOSE
接點型式	SLIDING S	CONTACT M
	滑動接點	磁簧作動

輸出接線型式

1	2	3
端子	出線	接線盒

四線接線圖

接點型號:


S-4-HL: 滑動式
M-4-HL: 磁簧式
C: 指針接點



S-4-HH: 滑動式
M-4-HH: 磁簧式
C: 指針接點







S-4-LL: 滑動式
M-4-LL: 磁簧式
C: 指針接點



S-4-LH: 滑動式
M-4-LH: 磁簧式
C: 指針接點



四線外觀接線圖



PS. 訂購時請告知 1.接點型號 2.輸出型式