505029 彰化縣鹿港鎮鹿工北二路2號 TEL:04-7812180 FAX:04-7811555

No. 2, Lugong N. 2nd Rd., Lukang Town, Changhua County 505029, Taiwan R. O. C.

車輛安全檢測基準審查報告

Examination Report for Vehicle Safety Testing Directions

報告編號: A110CCDCX-563 Report No. 製作日期:2021/08/11

Category of Report Examination of New Type

甲 請 者 Name of Applicant: 奇美車電股份有限公司

申請者地址:臺南市永康區王行里經中路10號 Address of Applicant:

法 規 項 目 名 稱 五十六之三、電磁相容性

Regulation Item 56-3 Electromagnetic Compatibility

殿 P : CHINEDY Trade Name:

型 式 系 列 : iCam2.0

型 式 名 稱 參照附頁第1頁

V a r i a n t : See the attachment(Page 1)

檢測機構:程智科技股份有限公司 Technical Service:

檢測報告編號 : T201204N03-VSCC Test Report No. : T201204N03-VSCC

審 查 結 果 Examination Result:

符合「車輛型式安全審驗管理辦法」第十四條 規定及「車輛安全檢測基準」五十六之三規定 Complies with article 14 of "Vehicle Safety Type Approval Management Regulations" and 56-3 of "Vehicle Safety Testing Directions" 周维果

依照分層負責規定 授權單位主管決行

本報告含附頁共2頁。不得摘錄複製。 Examination report and the attachments: 2 pages. Copy and distribution are prohibited.

財團法人車輛安全審驗中心 執行長 Vehicle Safety Certification Center CEO

補 充 說 明 Additional Information

1. 本審查報告如經交通部宣告失效、有效期限屆滿或申請者主動宣告停用即失其效力。

1. 不备 且我自然是是通时复古人双一有双列队内阁或下明有工机复古行用所入来双刀。 The examination report will be invalid instantly once Ministry of Transportation and Communications declares the lapse of it, or terminates upon the expiration of term, or if the applicant claims a cessation of the report. 報告編號 (Report No.):A110CCDCX-563 附頁 (Attachment):01/01

(Report No.)			
基本資料			
申請廠商(者)名稱	奇美車電股份有限公司		
申請法規項目名稱	五十六之三、電磁相容性		
車輛廠牌		車輛型式系列	
車種代號			
底盤車廠牌		底盤車型式系列	
車輛推進動力來源 種類(內燃機或純 電動馬達或混合動 力)	在圖面或照片及功能、	規格說明資料描述	
底盤車廠牌		底盤車型式系列	
車種代號			
車輛推進動力來源 種類(內燃機或純 電動馬達或混合動 力)	在圖面或照片及功能、	規格說明資料描述	
電機/電子裝置廠 牌	CHIMETE'' L'EMOTOR	電機/電子裝置型 式系列	iCam2.0
電機/電子裝置功能相同	在圖面或照片及功能、	規格說明資料描述	
電機/電子裝置配 在圖面或照片及功能、規格說明資料描述			
圖面或照片及功能、規格說明資料			
1. 圖面或照片、功能、規格、產品上辨識申請型式的方式及樣式(例如:廠牌、標誌、型號、產品序號(P/N)等): 同檢測報告所記載(檢測報告編號: T201204N03-VSCC)。			
2. 同系列內與檢測件檢測報告記載之規格差異:無。			
1. 各型式中有任何差異均需明列宣告,若未據實以報,而致影響結果,自行負責。 備註欄 2. 申請者依「檢測代表件選取原則」自行選定最嚴苛之檢測代表件型式,即為所檢附 之檢測報告所載型式。			